

Dossier photographique

Client **Camille Martin**
Constitué le **10/10/2026**
Période **du 14/09/2025 au 22/02/2026**

Bilan

14 pièces photographiques

- 11 dates de prise de vue (métadonnées avec appareil identifié)
- 1 date sans appareil identifié
- 1 d'après le nom du fichier
- 1 date déclarée par le client
- 12 pièces commentées par le client

Avertissement

Les dates proviennent des métadonnées des fichiers ou sont déclarées par le client. Chronofolio les classe et les présente, sans les authentifier.

Certaines dates proviennent d'images sans appareil identifié ; elles peuvent correspondre à la date d'enregistrement ou de capture plutôt qu'à la prise de vue d'origine.

Origine des dates



Répartition par mois

14 dates trouvées

septembre 2025		3
octobre 2025		3
novembre 2025		3
décembre 2025		1
janvier 2026		2
février 2026		2

Les photos originales restent en possession du client ; leurs empreintes SHA-256 figurent en annexe.

Sommaire chronologique

■ = commentaire du client

Pièce	Date	Heure	Source de la date	Fichier	
1	14/09/2025	10h12	Prise de vue (EXIF)	IMG_4012.JPG	■
2	14/09/2025	10h13	Prise de vue (EXIF)	IMG_4013.JPG	
3	28/09/2025	19h02	Prise de vue (EXIF)	IMG_4058.JPG	■
4	18/10/2025	09h55	Prise de vue (EXIF)	IMG_4130.JPG	■
5	18/10/2025	09h56	Prise de vue (EXIF)	IMG_4131.JPG	
6	18/10/2025	10h42	Nom du fichier	Capture d'écran 2025-10-18 à 10.42.31.png	■
7	08/11/2025	22h14	Prise de vue (EXIF)	IMG_4205.JPG	■
8	09/11/2025	07h30	Prise de vue (EXIF)	IMG_4208.JPG	■
9	30/11/2025	08h20	Prise de vue (EXIF)	IMG_4288.JPG	■
10	14/12/2025	11h05	Prise de vue (EXIF)	IMG_4351.JPG	■
11	11/01/2026	10h30	Prise de vue (EXIF)	IMG_4402.JPG	■
12	25/01/2026	17h48	Appareil inconnu	IMG-20260125-WA0001.jpg	■
13	08/02/2026	20h10	Prise de vue (EXIF)	IMG_4551.JPG	■
14	22/02/2026	—	Déclarée par le client	IMG_4590.JPG	■

Pièce 1

Dossier photographique — Camille Martin



Date **14/09/2025 à 10h12** *(de prise de vue)*

Fichier d'origine IMG_4012.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Première tache au plafond de la chambre, sous la salle de bains de l'appartement du dessus. »

Pièce 2



Date14/09/2025 à 10h13 (de prise de vue)

Fichier d'origineIMG_4013.JPG

Pièce 3

Dossier photographique — Camille Martin



Date **28/09/2025 à 19h02** (de prise de vue)

Fichier d'origine IMG_4058.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Hygromètre posé sur la commode de la chambre : 78 % d'humidité. »

Pièce 4

Dossier photographique — Camille Martin



Date **18/10/2025 à 09h55** *(de prise de vue)*

Fichier d'origine IMG_4130.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Même angle du plafond, un mois plus tard : la tache s'est étendue. »

Pièce 5

Dossier photographique — Camille Martin



Date **18/10/2025 à 09h56** *(de prise de vue)*

Fichier d'origine **IMG_4131.JPG**

Pièce 6

Dossier photographique — Camille Martin

10:42

< Boîte de réception

Signalement infiltration – Appartement 3B

Agence Immobilière

À moi

10:41 >

Aujourd'hui, 10:41

Madame,

nous accusons réception de votre signalement du 18 octobre.

Le plombier de l'immeuble interviendra dans les meilleurs délais.

Cordialement,

Le service gestion.

Répondre

Transférer

Options

Date

18/10/2025 à 10h42 (d'après le nom du fichier)

Fichier d'origine

Capture d'écran 2025-10-18 à 10.42.31.png

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Réponse de l'agence à mon signalement du 18 octobre. »

Pièce 7

Dossier photographique — Camille Martin



Date **08/11/2025 à 22h14** (de prise de vue)

Fichier d'origine IMG_4205.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Seau placé sous la fuite pour la nuit. »

Pièce 8

Dossier photographique — Camille Martin



Date **09/11/2025 à 07h30** (de prise de vue)

Fichier d'origine IMG_4208.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Le lendemain matin : seau à moitié plein. »

Pièce 9

Dossier photographique — Camille Martin



Date **30/11/2025 à 08h20** (de prise de vue)

Fichier d'origine IMG_4288.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Condensation sur la fenêtre de la chambre, chauffage allumé. »

Pièce 10

Dossier photographique — Camille Martin



Date **14/12/2025 à 11h05** (de prise de vue)

Fichier d'origine IMG_4351.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Moisissures au bas du mur, le long de la plinthe. »

Pièce 11

Dossier photographique — Camille Martin



Date **11/01/2026 à 10h30** (de prise de vue)

Fichier d'origine IMG_4402.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Plafond en janvier : tache plus foncée et moisissures en bordure. Aucune intervention du plombier à cette date. »

Pièce 12

Dossier photographique — Camille Martin



Date **25/01/2026 à 17h48** (de l'image — appareil inconnu (peut correspondre à un enregistrement ou une capture))

Fichier d'origine IMG-20260125-WA0001.jpg

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Photo reçue de ma sœur par messagerie, prise lors de sa visite. »

Pièce 13

Dossier photographique — Camille Martin



Date **08/02/2026 à 20h10** *(de prise de vue)*

Fichier d'origine IMG_4551.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Hygromètre en février : toujours 78 %. »

Pièce 14

Dossier photographique — Camille Martin



Date 22/02/2026 (déclarée par le client)

Fichier d'origine IMG_4590.JPG

COMMENTAIRE DU CLIENT

« Photo sans date dans le fichier ; date indiquée de mémoire. »

Annexe — empreintes SHA-256 des originaux

L'empreinte SHA-256 est calculée sur le fichier original, avant toute réduction. Recalculer l'empreinte du fichier conservé par le client permet de vérifier qu'il n'a pas été modifié depuis la constitution du dossier.

Pièce	Fichier	SHA-256
1	IMG_4012.JPG	f9a67f2eead8305a594d22872c545bf5e59a78f3d63a9da95d54544c48f4af32
2	IMG_4013.JPG	fde6e907c6ce64b2362e29f7f96d649d4752364850d9f4e28a9db72306555bf9
3	IMG_4058.JPG	7a50752942c87549696bb456133dd3aeffd05553cee85634f347aaa077dce5f
4	IMG_4130.JPG	7a8a2e6179f401f0c893e6add5826e57f72598280b204ffe87d20a30809ce259
5	IMG_4131.JPG	f108da42c15b4a2ebb96e65557a43f867120df821a1f396a86e1002546f6323f
6	Capture d'écran 2025-10-18 à 10.42....	a36daece4cb69dfa7a97e12c91b976c482ec4c6728b5f18eaae2357c442de3da
7	IMG_4205.JPG	368215f99a6c6431a336c4d7123e2febb1f6d3979ff3ca9ad08a0d37de0e88c5
8	IMG_4208.JPG	c846f79da3bcb3fce712cc58556c3c377f67b8b8dba2168bcc367951eb5a4db
9	IMG_4288.JPG	1a9c992cc4b38d92cd28b4f68a5f23bf8a50705475c8dd0a2085652a08d38410
10	IMG_4351.JPG	a4736d1c555a962e4179e48c3178378692d878399a4b91f3064bc2939f51f60b
11	IMG_4402.JPG	8c351dc28e9867f369bb209f3fa5ab721d0d3c941b090a92180519c2732e3e91
12	IMG-20260125-WA0001.jpg	6327b6cd12913f7576bfe63a1c9cfc6e89dc87f9a8367200971e96c0f9dea699
13	IMG_4551.JPG	fe3e01707be0e7d6e878a5a0cec0eaf9b77fb276156e3aaed6d061ae3bc67c72
14	IMG_4590.JPG	6a593ba6075a9d20e4a8f557b7254bbcfdd0148173863ac889d53e024d161ffd